









































FORMENÜBERSICHT

	Seite		Seite
1A1	 29	4BT9	 38
1A1R	 30	4C2	 39
1A8W 1A1W	 31	4ET9	 39
1FF1	 32	6A2	 40
1F1R	 33	6A2H	 41
1V1	 34	6A2M	 41
1L1	 35	6A9	 42
3A1	 36	9A3	 43
4A2	 37	11A2	 44
4B9	 38	11A2B	 45

FORMENÜBERSICHT

		Seite			Seite
11A9		46	12C2F		53
11V9		47	12V2		54
12A2		48	12V9		54
12A2D		49	14A1		55
12A2F		50	14A1R		56
12A2T		51	14EE1		57
12A2ZST		51	14F1		58
12A9Z		52	14F1R		59
12B9N		52	14U1		60
12C2		53	14V1		61

1A1




	Kunstharz		Metall		Keramik							
D	T (U)	X	T (U)	X	T (U)	X	H					
12	4 – 20	2	4-20	3			Bohrung bei Bestellung angeben					
14		2/3						3/4/5	3-20	3/5		
16												
18												
20												
23												
25		3-20		3/5								
28		3-20		3/5								
30												
35												
40												
45												
50												
60												
75												
80		2/3/4		4-20	3-20	3/5						
90												
100	5 – 20		3/4/5					3-20	3/5			
125												
150												
175												
200	10 – 30									3/4/5	3-20	3/5
225												
250												
300												
350												
400												
450	15 – 40	3/4/5										
500					20 – 50							
600												

Bestellbeispiel:

D x T x H
 U - X
1A1 100 x 10 x 20
 10 - 3
 D126 C75 B52

Vermerk: Belagarbeiten über 20 mm nur ab x=3

1A1R




Kunsthartz			
D	T (U)	X	Bohrung bei Bestellung angeben
50	0,8	5	
75	1,0		
100	1,2		
125*	1,5		
	2,0		
150*	2,5	3/5	
175	3,0		
200*	1	3/5	
	1,2		
	1,5		
250	2		
ab 1,2	2,5		
	3		
300*	1,5	5	
	2		
	2,5		
	3		

Bestellbeispiel:

D x T x H
 U - X
1A1R 100 x 0,8 x 20
 0,8 - 5
 D126 C100 B53

*Ø 125, 150, 200, 300 auch mit x=7

1A8W / 1A1W*



	Kunstharz						Keramik									
D	T	Y	X	L	L ₁	Y ₁	T	Y	X	L	L ₁	Y ₁				
3	4	3		45	8	1,7										
4	5							45	8	2	5	3		45	8	2
5																
6	6	6			10	4	6				60	10	4			
7						5										
8	6/10					2	60							4	6/10	6
10																
12	10	6							10	6						
14																
16																
18																
20																

- * Kunstharz 1A8W bis Ø 8
1A1W über Ø 8
- * Keramik 1A8W von Ø 4 bis Ø 20


Bestellbeispiel:

1A8W
D x T
D - T Y x L
4 x 5
4 - 5 3 x 45
B126 C100 B54

Bestellbeispiel:

1A1W
D x T
D - T - X Y x L
12 x 10
12 - 10 - 2 6 x 60
D126 C100 B52

1FF1




	Kunstharz		Metall		
D	T (U)	X	T (U)	X	H
40	6/8/10	2	6/10	2	Bohrung bei Bestellung angeben
50			6/10/12/14/18		
75	6/8		6/8/10	5	
100	10/12		6/8/10/12		
125	6/8/10		6/8/10/12/14/16/18/20	2	
150	12/16/20		6/8/10/12/16/20		
175	6*/10/12				
200			6/8/10	2	
300					
350	10*				

*nur als Form 3FF1 oder 14FF1

Bestellbeispiel:

D x T x H
 U - X R
1FF1 100 x 10 x 20
 10 - 2 R5
 D126 C75 B52

1F1R




Kunstharz			
D	T (U)	X	Bohrung bei Bestellung angeben
50	0,8	5	
75	1,0		
100	1,2		
125*	1,5		
	2,0		
150*	2,5	3/5	
175	3,0		
200*	1	3/5	
	1,2		
	1,5		
250 ab 1,2	2		
	2,5		
	3		
300*	1,5	5	
	2		
	2,5		
	3		

*Ø 125, 150, 200, 300 auch mit x=7

Bestellbeispiel:

D x T x H
 U - X R
1F1R 100 x 1,2 x 20
 1,2 - 5 R0,6
 D126 C100 B53

1V1




1V1 T = U		14V1* T > U		
D	T*	U	X	V°
50	ab 10	4 – 20	2 – 6	15 – 45
75				
100	ab 12	8 – 20		
125				
150	ab 15	10 – 20		

Bestellbeispiel:

D x T x H
 U – X V°
1V1 100 x 10 x 20
 10 – 3 V20°

14V1 100 x 15 x 20
 10 – 3 V20
 D126 C100 B53

1L1



Standardradius = 0,5 mm
Sonderradien auf Anfrage möglich
Maße D.T = U, H, X wie Form 1A1


	Kunstharz		Metall		Keramik								
D	T (U)	X	T (U)	X	T (U)	X	H						
12	4 – 20	2	4-20	3			Bohrung bei Bestellung angeben						
14		2/3						3/4/5					
16													
18													
20													
23													
25		3-20		3/5									
28		3-20		3/5									
30													
35					3/5								
40					3/5/8								
45					3/5/10								
50					3/5/10								
60					5/8								
75					3/5								
80													
90													
100	5 – 20	2/3/4	4-20	3/4/5	3-20	3/5							
125						3/5/10							
150						3/5/8/10							
175						5/10							
200	10 – 30					3/4/5		3-20	5				
225									5/8/10				
250									5/8				
300									5/8/10				
350													
400													
450	15 – 40								3/4/5				
500	20 – 50												
600													

Vermerk: Belagarbeiten über 20 mm nur ab x=3

Bestellbeispiel:

D x T x H
 U – X
1L1 200 x 15 x 76
 15 – 3
 D126 C75 B52

3A1




	Kunstharz		Metall		Keramik						
D	U	X	U	X	U	X	H	T _{min}	J		
50	4/5	2/3/4	4-20	3/4/5	3-20	3/5/10	Bohrung bei Bestellung angeben	6	30		
75						3/5			40		
100	4/5 6/8					3/5/10		8	70		
125						3/5/8/10			90		
150	4/5/6 8/10					5/10		10	110		
175						5			140		
200						5/8/10			160		
225						5/8		180			
250	5/10 12/15	3/4/5								15	200
300											5/8
350	5/8/10										290
400	10/12 15		20	320							
450				370							
500	15/20		25	420							
600				520							

Bestellbeispiel:

D x T x H
 U - X
3A1 200 x 10 x 76
 8 - 4
 D126 C75 B52

4A2




	Kunstharz		Metall		Keramik						
D	W	X	W	X	W	X	H	T	E		
50	3/4/5/6	2/3	3/4/5	2/3	3/5/10	3/4/5	Bohrung bei Bestellung angeben	T=E+X	6		
75											
100	3/4/5/6 8/10/15		3/4/5/6							8	
125			8/10/15							10	
150						12					
175	5/6/8 10/15		5/6/8			16					
200			10/15			20					
250											

Bestellbeispiel:

D x T x H
 W - X
4A2 100 x 10 x 20
 5 - 3
 D126 C50 B52

4B9




Notwendige Bestellmaße:

4B9 D x T x H
 W - X 5°

Kundenzeichnung erforderlich
 Angabe der Maschine

4BT9




	Kunstharz			
D	W	X	H	T
50	6/10	1/2	Bohrung bei Bestellung angeben	6
75				8
100				10
125	10			12
150				14
175				16

Bestellbeispiel:

 D x T x H
 W - X
4BT9 100 x 10 x 20
 10 - 1
 D126 C75 B52

4C2




Kunstharz					
D	W	U	R	H	T
50	4	3,2	1	Bohrung bei Bestellung angeben	8
	5	4	1,5		
75	4	2,6	0,6		10
	4	3,2	1		
	6	4,4	1,5		
	6	5,1	2		
	6	5,9	2,5		
100	6	3,6	1		13
	6	4,4	1,5		
	6	5,1	2		
	6	5,9	2,5		
125	6	6,7	3		13
	6	4,4	1,5		
	6	5,1	2		
	6	5,9	2,5		
150	6	6,7	3		13
	6	4,4	1,5		
	6	5,1	2		
	6	5,9	2,5		
175	6	5,9	2,5		15
	6	6,7	3		

Bestellbeispiel:

D x T x H
 W/U - R
 4C2 100 x 13 x 32
 6/3,6 - R1
 D126 C75 B52

4ET9




	Kunstharz			
D	W	X	H	T
50	4/6	1/2	Bohrung bei Bestellung angeben	4
75	6/8/10			1/2/3
100		8		
125		10		
150				

Bestellbeispiel:

D x T x H
 W - X
 4ET9 75 x 6 x 20
 6 - 2
 D126 C75 B52

6A2




	Kunstharz		Metall		Keramik					
D	W	X	W	X	W	X	H	T	E	
50	3/4/5/6	2/3/4	3/4/5/6	2/3/4	3/5/10	3-10	Bohrung bei Bestellung angeben	19/20	10	
75	3/4/5/6		3/4/5/6		3/5/10			25		
100	8/10/15		8/10/15		3/5/10/20			25	12	
125					3/4/5/6/8/10/15/20					
150	6/8/10 12/15/20	2/3/4	6/8/10 12/15/20	2/3/4	5/10				30	15
175										
200										
250										

Bestellbeispiel:

D x T x H
 W - X
6A2 200 x 30 x 76
 10 - 4
 D126 C75 B74

6A2H




Notwendige Bestellmaße:

6A2H D x T x H
W - X

Angabe von Teilkreisdurchmesser,
Teilung, Durchmesser und Anzahl
der Bohrungen.
Zeichnung erforderlich.

Angabe der Maschinen

6A2M




Notwendige Bestellmaße:

6A2M D x T x H
W - X

Angabe von Teilkreisdurchmesser,
Teilung, Durchmesser und Anzahl
der Bohrungen.
Zeichnung erforderlich.

Angabe der Maschinen

6A9




	Kunstharz		Metall		Keramik				
D	W	X	W	X	W	X	H	T	E
50	1,5/2/3	6/10	2/3	6/10	3/5	6/10	Bohrung bei Bestellung angeben	25	10
75								30	
100								35	12
125								40	15
150	2/3	10							
175									
200									

Bestellbeispiel:

D x T x H
 W - X
6A9 125 x 30 x 20
 2 - 10
 D126 C75 B52

9A3




	Kunstharz		Metall		Keramik						
D	W	X	W	X	W	X	H	T	E		
50	3/4/5/6	2/3/4	3/4/5/6	2/3/4	3/5/10	3-10	Bohrung bei Bestellung angeben	19/20	10		
75	3/4/5/6		3/4/5/6		3/5/10			25			
100	8/10/15		8/10/15		3/5/10/20			25	12		
125					3/4/5/6/8/10/15/20						
150	6/8/10 12/15/20	2/3/4	6/8/10 12/15/20	2/3/4	5/10			30	15		
175											
200											
250											

Bestellbeispiel:

D x T x H
 W - X
 9A3 150 x 25 x 32
 10 - 3
 D126 C75 B52

11A2



	Kunstharz		Metall		Keramik				
D	W	X	W	X	W	X	H	T	E
50	3/4/5/6	2/3/4	3/4/5/6	2/3/4	3/5/10	3-10	Bohrung bei Bestellung angeben	17/20*	10
75					3/5			20	
100					3/5/10/20			25	
125					3/4/5/6/8/10/15/20			25	12
150	5/6/8	2/3/4	5/6/8	2/3/4	5/10			25	
175	10/12		10/12						
200	15/20		15/20						


* T 17 mm bei D = 50

T 20 mm bei D = 75

Bestellbeispiel:

D x T x H
W - X
11A2 150 x 25 x 32
5 - 2
B91 C50 B54

11A2B




Notwendige Bestellmaße:

11A2B D x T x H
W - X

Angaben von Teilkreisdurchmesser,
Teilung, Durchmesser und Anzahl
der Bohrungen.
Zeichnung erforderlich.

11A9




	Kunstharz		Metall		Keramik				
D	W	X	W	X	W	X	H	T	E
50	1,5/2/3	6/10	2/3	6/10	3/5	6/10	Bohrung bei Bestellung angeben	25	10
75								30	
100								35	12
125								40	15
150	2/3	10							
175									
200									

Bestellbeispiel:

D x T x H
 W - X
11A9 125 x 30 x 20
 2 - 10
 D126 C75 B52

11V9




	Kunstharz				
D	W	X	H	T	E
50	1,5/2/3	6/10	Bohrung bei Bestellung angeben	25	10
75				30	
90				35	
100				40	
125					
150					
175	2/3	10		15	
200					

Bestellbeispiel:

D x T x H
 W - X
11V9 100 x 35 x 20
 2 - 10
 D126 C75 B52

12A2




	Kunstharz		Metall		Keramik							
D	W	X	W	X	W	X	H	T	E			
50	3/4/5	2/3	3/4/5	2/3	3/5/10	3/4/5	Bohrung bei Bestellung angeben	10	6			
75								14	8			
100	3/4/5/6 8/10/15	2/3/4	3/4/5/6 8/10/15	2/3/4				16				
125								18	10			
150								20				
175								22	12			
200	5/6/8	2/3/4	5/6/8					25	13			
250	10/15		10/15									

Bestellbeispiel:

D x T x H
 W - X
12A2 125 x 16 x 20
 5 - 2
 D126 C75 B52

12A2D



	Kunstharz		Metall		Keramik						
D	W	X	W	X	W	X	H	T	E		
50	3/4/5/6	2/3/4	3/4/5/6	2/3/4	3/5/10	3-10	Bohrung bei Bestellung angeben	17/20*	10		
75								20			
100					4/5/6						
125	8/10/15		8/10/15		3/5/10/20			25			
150	5/6/8	2/3/4	5/6/8	2/3/4	3/4/5/6/8/10/15/20					25	12
175	10/12		10/12		5/10						
200	15/20		15/20								


* T 17 mm bei D = 50

T 20 mm bei D = 20

Bestellbeispiel:

D x T x H
 W - X
12A2D 100 x 25 x 20
 8 - 3
 D126 C75 B52

12A2F




	Kunstharz		Metall		Keramik					
D	W	X	W	X	W	X	H	T	E	
100	4/5/6	2/3/4	4/5/6	2/3/4	3/5	3/4/5	Bohrung angeben	19+X°	10	
125					3/4/5/6				12	
150					5			23+X°		
175					5					
200									13	

Bestellbeispiel:

D x T x H
 W - X
12A2F 125 x 23 x 20
 5 - 4
 D126 C75 B52

12A2T




Notwendige Bestellmaße:

12A2T D x T x H
W - X

Angabe von Teilkreisdurchmesser,
Teilung, Durchmesser und Anzahl
der Bohrungen.
Zeichnung erforderlich.
Angabe der Maschinen.

12A2ZST




Notwendige Bestellmaße:

12A2ZST D x T x H
W - X
W1 - X1

Angabe von Teilkreisdurchmesser,
Teilung, Durchmesser und Anzahl
der Bohrungen.
Zeichnung erforderlich.
Angabe der Maschinen.

12A9Z




Notwendige Bestellmaße:

12A9Z D x T x H
W - X
W1 - X1

Angabe von Teilkreisdurchmesser,
Teilung, Durchmesser und Anzahl
der Bohrungen.
Zeichnung erforderlich.
Angabe der Maschinen.

12B9N




Notwendige Bestellmaße:

12B9N D x T x H
W - X V°

Angabe von Teilkreisdurchmesser,
Teilung, Durchmesser und Anzahl
der Bohrungen.
Zeichnung erforderlich.
Angabe der Maschinen.

12C2




	Kunstharz					
D	W	U	X	H	T	E
75	6/8/10	4	2	Bohrung angeben	20	10
100					25	
125						12
150						

Bestellbeispiel:

D x T x H
 W/U - X
12C2 100 x 25 x 20
 6/4 - 2
 D126 C75 B52

12C2F




Notwendige Bestellmaße:

12C2F D x T x H
 W/U - X

Siehe auch **12A2F**

12V2




	Kunstharz				
D	W	X	H	T	E
75	5/6/8/10	2/3	Bohrung angeben	20	10
100				25	
125					
150					12

Bestellbeispiel:

D x T x H
 U - X
12V2 100 x 25 x 20
 5 - 2
 D126 C75 B52

12V9




	Kunstharz						
D	W	X	H	T	E		
50	1,5/2/3	6/10	Bohrung bei Bestellung angeben	20	10		
75							
90							
100		10		25			
125							
150	2/3						

Bestellbeispiel:

D x T x H
 U - X
12V9 125 x 25 x 20
 3 - 6
 D126 C100 B75

14A1




	Kunstharz		Metall		Keramik					
D	U	X	U	X	U	X	H	T _{min}	J	
50	4/5	2/3/4	4-20	3/4/5	3-20	3/5/10	Bohrung bei Bestellung angeben	6	30	
75						3/5			40	
100	4/5					3/5/10		8	70	
125						6/8			90	
150	3/5/8/10					110				
175	4/5/6					5/10		10	140	
200									8/10	160
225									5	180
250	5/10	5/8/10			15			200		
300		5/8				240				
350		5/8/10				290				
400	10/12				20	320				
450	15					370				
500	15/20								25	420
600										520

Bestellbeispiel:

D x T x H
 U - X
14A1 150 x 8 x 20
 5 - 3
 D126 C75 B52

14A1R




	Kunstharz					
D	U	X	H	T _{min}	J	
50	0,8	5	Bohrung bei Bestellung angeben	5	28	
75	1				45	
100	1,2				65	
125	1,5				90	
150	2,5				115	
175	3				135	
200	1	3/5		Bohrung bei Bestellung angeben	8	155
	1,2					180
	1,5					
	2					
250	2,5					195
ab 1,2	3					

Bestellbeispiel:

D x T x H
 U - X
14A1R 150 x 6 x 20
 2 - 5
 D126 C75 B52

14EE1




		Kunstharz				
	D	U	X	H	T	J
V35°	75	3/4	6	Bohrung bei Bestellung angeben	6	110
	100					
	125					
	150					
	175	4	6		8	140 160
	200				12	200
	250					
V45°	75	3/4	5		6	110
	100					
	125					
	150					
	175	4	5		8	140 160
	200				12	200
	250					
V60°	75	3/4			6	110
	100					
	125					
	150					
	175	4	4		8	140 160
	200				12	200
	250					
V90°	75	3/4	3		6	110
	100					
	125					
	150					
	175	4/5	3		8	140 160
	200				12	200
	250					

Bestellbeispiel:

D x T x H
 U - X V°
14EE1 100 x 10 x 20
 10 - 3 V45°
 D126 C100 B52

14F1




	Kunstharz				
D	U	X	H	T _{min}	J
30	2/3/4	3/4	Bohrung bei Bestellung angeben	5	15
40					20
50					30
75	4/5/6	3/4/5		6	40
100					70
125					90
150					110
175	4/5/6	3/4/5		8	140
200					160
225					180
250	5/6/7	4/5/6		12	200
300					240
350					290

Bestellbeispiel:

D x T x H
 U - X R
14F1 200 x 8 x 20
 4 - 4 R2
 D126 C100 B52

14F1R




	Kunstharz					
D	U	X	H	T _{min}	J	
50	0,8	5	Bohrung bei Bestellung angeben	5	28	
75	1				45	
100	1,2				65	
125	1,5				90	
150	2,5				115	
175	3				135	
200	1	3/5		8	195	155
	1,2					180
	1,5					
250 ab 1,2	2					
	2,5					
	3					

Bestellbeispiel:

D x T x H
 U - X R
14F1R 100 x 5 x 20
 1,2 - 5 R0,6
 D126 C75 B52

14U1




	Kunstharz				
D	T (U)	W	X	H	J
75	8/10/12	6/10	2	Bohrung bei Bestellung angeben	40
100					60
125					70
150					90
175	10/12 15/20	6/10	2/3		110
200					140
250					190
300					240
350	15/20/25	8/10	2/3		270
400					300

Bestellbeispiel:

D x T x H
 U/W - X
14U1 150 x 10 x 20
 10/6 - 2
 D126 C75 B52

14V1



1V1 T = U		14V1* T > U		
D	T	U	X	V°
50	ab 10	4 – 20	2 – 6	15 – 45
75				
100	ab 12	8 – 20		
125				
150	ab 15	10 – 20		

Für Ihr individuelles Angebot

Unsere Fax-Hotline: +43/5242/63398

- Wenn Sie ein individuelles Angebot wünschen, kopieren Sie bitte dieses Formular und tragen Sie Ihre speziellen Anforderungen und Ihre Adresse ein – unsere Fax-Hotline steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.

• Ihre Adresse:	Firma:		
	Adresse:		
	Abteilung:		
	Ansprechpartner:		
	Telefon:		Fax:
• Das Werkzeug:	Form:		
	Abmessung [mm]:		
	Abmessung [mm]:		
	Spezifikation:		
	Hersteller:		
	Höchstgeschw. [m/s]:		
	1 Satz = Stk.:		
	Toleranzen:		
• Der Prozess:	Bestellmenge [Stk.]:		Bedarf:
	Schleifverfahren:		
	Maschinenhersteller:		
	Schnittgeschw. [m/s], [U/min]:		
	Kühlschmierstoff:		
	Abrichtwerkzeug:		
	Abrichtzyklus:		
	Type:		
• Das Werkstück:	Abrichtbetrag [µm]:		
	Abrichtgrund:		
	Werkstück:		
	Werkstoffgruppe:		
	Zustand:		
	Abmessungen [mm]:		
	Aufmaß [mm]:		
• Das Ziel:	Härte (HRC, HB, HV):		
	Profilradius [mm]:		
	Rautiefe:		
	(R _a , R _t , R _z , CLA, RMS, Traganteil):		
	Standzeit:		
• Die Probe:	Profilradius [mm]:		
	Kontaktzeit [s]:		
	Zusatz:		
	Spezifikation:		FA:
	Spezifikation:		FA:
	Spezifikation:		FA:
	Datum/Unterschrift:		